

Gebrauchsanweisung Fluna Tec GunCleaner

Sauberen Filzpfropfen in Fluna GunDegreaser oder herkömmlichen Entfetter tränken und Lauf damit durchziehen.

Anschliessend Fluna GunCleaner mittels eines zweiten sauberen Filzpfropfens gleichmäßig in den Lauf einbringen und rund zehn Minuten einwirken, nicht aber antrocknen lassen!

Danach die Metallabschmierungen mit einer Bronzebürste vom Patronenlager her entfernen. Putzstockführung verwenden!

Reste der Reinigungspaste mit Fluna GunDegreaser aus dem Lauf entfernen und diesen abschliessend mit Fluna GunCoating behandeln. Dose kühl und trocken lagern.

